Компания Renault отзывает 888 647 автомобилей по всем миру. Отзыву подлежат Renault Scenic второго поколения, у которых выявлена проблема с застежками ремней безопасности на двух крайних сидениях заднего ряда. При определенных условиях они могут разъединиться.

В настоящее время известно о нескольких случаях, когда ремень отстегивался во время движения, однако обошлось без жертв.

Работы по устранению неполадки занимают около 6 часов и проводятся бесплатно. Ремни безопасности центрального заднего сидения ремонта не требуют.