В лабораторию EuroNCAP Renault Kangoo попала уже после рестайлинга. Каким уровнем безопасности обладал автомобиль в первоначальном исполнении неизвестно.

Краш-тест был проведен в 2003 году.

Кратко, только рейтинги:

– безопасность взрослых пассажиров

– безопасность детей

– безопасность пешеходов

Подробности краш-теста

На тест предоставлен автомобиль со следующим набором безопасности:

Преднатяжители переднихъ ремней безопасности

Front seatbelt pretensioners

Ограничители давления передних ремней безопасности

Front seatbelt load limiters

Передняя подушка безопасности водителя

Driver frontal airbag

Передняя подушка безопасности пассажира

Front passenger frontal airbag

Боковые подушки безопасности (область груди)

Side body airbags

Боковые подушки безопасности (область головы)

Side head airbags

Подушка безопасности для коленей водителя

Driver knee airbag

Набор безопасности для защиты детей:

Оборудование для детей 18-ти месячного возраста

Kiddy EasyFix, для посадки детей по направлению движения автомобиля

Оборудование для детей 3-х летнего возраста

Britax Roemer Duo, для посадки детей по направлению движения автомобиля

Основные характеристики Renault Kangoo участвовавшего в тесте:

Марка и модель

Renault Kangoo 1.5 DCI

Тип кузова
микровэн

Год выпуска
2003

Вес автомобиля, кг
1100

Префиксы VIN-номера:

VF1FC07AF30001025

Фото:

Видео - краш-тест Рено Кангу 1:

Графические иллюстрации краш-теста Renault Kangoo

Безопасность взрослых пассажиров:

Лобовой удар

водитель

Лобовой удар

паасажир

Боковой удар

водитель



Результаты тестов:

– общее количество баллов 26, в том числе:

- при лобовом столкновении - 12 баллов;

- при боковом ударе - 13 баллов;

- напоминание о непристегнутом ремне безопасности - 1 балл.

- безопасность детей - 23 балла.

- 2 балла в тесте на безопасность пешеходов.

Комментарии к тестам

Кузов автомобиля оказался не устойчивым к фронтальному удару. И несмотря на хороший уровень защиты подушек и ремней безопасности, водитель рисковал получить травму грудной клетки за счет воздействия сместившихся элементов автомобиля.

При боковом столкновении также обнаружены травмирующие воздействия на водителя сместившейся центральной стойкой автомобиля. Для фиксации манекена-ребенка 18 месячного возраста использовалось детское кресло с двумя точками крепления ISOFIX, которое показало хороший уровень безопасности. Но на грудную область трехлетнего ребенка было оказано давление выше допустимых норм.

Защита пешеходов на плохом уровне.

Лобовое столкновение

В автомобиле применены подушки безопасности с одностадийным наполнением. Для фиксации водителя и пассажиров используются ремни безопасности с ограничителями давления и системой предварительного натяжения. В комплексе система работает хорошо. Было зафиксировано в некоторой степени высокое давление на область груди передних пассажиров из-за малой ударопрочности кузова Renault Kangoo. Водитель особенно рисковал повреждением грудной области. Наряду с этим водитель, а тем более пассажир переднего сидения в наименьшей степени рисковали получить травмы в области коленей от элементов обшивки автомобиля.

Также важно отметить, что у Renault Kangoo все задние сидения оборудованы ремнями безопасности с трехточечным креплением, что повлияло на повышение общего уровня безопасности автомобиля.

Боковой удар

В целом безопасность при боковых ударах, при отсутствии боковых подушек, оценена как «хорошая». Была зафиксирована повышенная нагрузка на область спины манекена. В областях таза и живота присутствовал риск травмирования от деформировавшихся элементов конструкции двери автомобиля.

Безопасность детей

Для перевозки детей были использованы рекомендованные Renault детские кресла: Kiddy EasyFix и Britax Roemer Duo (подробнее см. таблицу «Набор безопасности для защиты детей»). Обе конструкции хорошо защищали головы детей, но на грудной области старшего наблюдалось несколько повышенное давящее воздействие.

Инструкции по эксплуатации сидений присутствовали, но для использования режима ISOFIX они были неубедительны. Предупреждение об опасности фиксации детского кресла на переднем сидении с расположением «лицом назад» присутствовали на обоих сторонах солнцезащитного козырька, но текст недостаточно убедителен относительно опасных последствий такого использования.

Безопасность пешеходов

Только две небольшие области на капоте автомобиля обеспечили должный уровень безопасности для пешеходов. Бампер и передний край капота не предусматривают амортизацию для пешехода в случае столкновения. Общая оценка – «плохо».

Краш-тест проведён независимым исследовательским центром EuroNCAP

Пересказ www.renaultstory.ru